




Варианты подключения расходомеров





"Импульсный"



Датчик ВСН-2-50




Датчик ВСН-2-ПП




Приложение 4

ВСН-2. Схема электрических соединений



X1 DB-25M	Цепь	HP
	Выход	HP
	HEIT0	KO
	4	HP
	Уставка по влажосодержанию	KO
	7	Ток 4-20мА +
	6	Ток 4-20мА -
	8	Общий

"RS-485"



Преобразователь интерфейсов

